

Budzyń, dnia 17.02.2012r

Nr GKM.272.2.1.2012r

Uczestnicy postępowania
przetargowego ogłoszonego
w BZP w dniu 07.02.2012r
pod poz. 35808-2012
- wszyscy -

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.:

BUDOWA STRAŻNICY DLA OSP W SOKOŁOWIE BUDZYŃSKIM

Odpowiadając na pytania zadane przez jednego z uczestników postępowania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 15.02.2012r udzielamy następujących odpowiedzi:

Postawione pytania:

1. Z opisu wynika że powierzchnia stykająca się z gruntem wymaga pionowej izolacji Abizol R+P, jednak w przedmiarze nie umieszczono pionowej izolacji.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY WPROWADZA KOREKTĘ DO PRZEDMIARU ROBÓT BRANŻY BUDOWLANEJ O POZYCJE ZWIĄZANĄ Z IZOLACJĄ PIONOWĄ OBIEKTU. PRZEDMIAR ZAMIESZCZONY W DNIU 17.02.2012r JEST DOKUMENTEM OBOWIĄZUJĄCYM NA KTÓREGO PODSTAWIE NALEŻY SPORZĄDZIĆ KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻY BUDOWLANEJ!!!.

2. Proszę o wyjaśnienie następujących rozbieżności przedmiarowych: w zestawieniu stolarki powierzchnia luksferów to 4,8 m² (2,0x0,6*4), a w przedmiarze jest wartość 9,6 m², dla drzwi balkonowych podobna sytuacja, z zestawienia wynika powierzchnia 4,465 m² (1,9x2,35) a w przedmiarze jest 8,93 m², okna do 1,5 m² w zestawieniu to 6,36 m² (1,1x1,2*3+2,0x0,6*2) a w przedmiarze jest wartość 7,16 m², okien o powierzchni 1,5 m² - 2,0 m² w zestawieniu nie ma a w przedmiarze jest wartość 3,20 m².

Odp.

W przedmiarze należy przyjąć następujące powierzchnie okien:

- powierzchnia luksferów : 4,8 m² (2,0x0,6*4),
- powierzchnia drzwi balkonowych: 4,465 m²,
- powierzchnia okien do 1,5 m² :6,36 m²
- okna o powierzchni od 1,5 do 2 m² nie występują pozycja 39 jest zbędna.

3. Z opisu wynika, że nad wejściem głównym i wejściem do garażu zaprojektowano daszki pokryte płytą z poliwęglanu, czy w przedmiarze zawarte są one w poz. 23 jako zakup z montażem (konstrukcja dachowa)?

Odp.

Daszki nad garażem pokryte płytą z poliwęglanu, są w poz. 23.

4. Gdzie w przedmiarze znajduje się płyta OSB wchodząca w skład konstrukcji dachu?

Odp.

W przedmiarze zamiast pokrycie dachów z płyty OSB przyjęto pełne deskowanie dachu, pozycja 37 – deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wójt Gminy Budzyń
mgr Marcin Sokołowski